## **Nachweis**

Widerstandsfähigkeit bei Windlast Schlagregendichtheit Luftdurchlässigkeit Bedienkräfte

Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen



Prüfbericht 102 37447/11

Ege Profil Tic. ve San. A.S. Auftraggeber

Atatürk Org. Sanayi Bölgesi

10003 Sokak No: 5


Cigli/izmir Türkei

Grundlagen EN 14351-1: 2006-03

Prüfnormen: EN 1026: 2000-06 EN 1027: 2000-06 EN 12211: 2000-06

EN 12046-1: 2003-11 EN 14609: 2004-03

**Darstellung** 



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der obengenannten Ei-

genschaften für Fenster nach EN 14351-1: 2006-03; klarstellend kann er als Grundlage für den herstellereigenen zusammen-

fassenden ITT-Bericht im Konformitätsnachweisverfahren 3 als

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und be-

gen bei gleicher Konstruktion, Anschlagart und ähnlichem Format unter Einhaltung des Flügel-

und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Wit-

terungs- und Alterungserscheinungen wurden nicht berücksich-

gewichts übertragen werden. Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs-

Grundlage einer Herstellererklärung verwendet werden.

schriebenen Probekörper. Die Prüfergebnisse können auf gleiche oder kleinere Abmessun-

Gültigkeit

Zweiflügelige Schiebe-Fenstertür

SLIDING System

2000 mm x 2200 mm Außenmaß (B x H)

PVC-U/weiß Rahmenmaterial

Besonderheiten

Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210



Klasse C1/B1

Schlagregendichtheit – EN 12208



Klasse 2A

Luftdurchlässigkeit – EN 12207



Klasse 3

Bedienkräfte - EN 13115



Klasse 1

Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen



Anforderung erfüllt

ift Rosenheim 8. Dezember 2008

er Lass, Dipl.-Ing. ( Prüfstellenleiter ift Zentrum Fenster & Fassaden

ift Zentrum Fenster & Fassaden

Prüfingenieur

Veröffentlichungshinweise Es gilt ift-Merkblatt "Bedingun-

gen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 11 Seiten



ift Rosenheim GmbH

Geschäftsführer Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath Dr. Jochen Peichl Theodor-Gietl-Str. 7 - 9 D-83026 Rosenheim Tel.: +49 (0)8031/261-0 Fax: +49 (0)8031/261-290 www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim AG Traunstein, HRB 14763 Sparkasse Rosenheim Kto. 3822 BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757 Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18

Blatt 2 von 10

Prüfbericht 102 37447/11 vom 8. Dezember 2008 Auftraggeber Ege Profil Tic. ve San. A.S., TR-Cigli/izmir



### 1 Gegenstand

### 1.1 Probekörperbeschreibung

Produkt Zweiflügelige Schiebe-Fenstertür

Hersteller Ege Profil
Herstelldatum Oktober 2008
System SLIDING
Öffnungsart / Öffnungsrichtung Schiebe
Rahmenmaterial PVC-U/weiß

Blendrahmenaußenmaß (B x H) 2000 mm x 2200 mm

Flügelaußenmaß (B x H) Gangflügel: 993 mm x 2118 mm

Standflügel: 923 x mm 2118 mm

Flügelgewicht ca. 50 kg

**Blendrahmen** 12660, nähere Angaben siehe Zeichnung Rahmenverbindung auf Gehrung geschnitten und verschweißt

Zusatzprofile / Regenabdeckprofil12367außen oben horizontal, seitlich stumpf gestoßen, mit seitlichen Endkappen 13116, über Schrauben auf

den Blendrahmen geklipst

**Flügelrahmen** 12671, nähere Angaben siehe Zeichnung Rahmenverbindung auf Gehrung geschnitten und verschweißt

Glashalteleiste 12648, auf Gehrung geschnitten

Zusatzprofile / je Flügel: Abdeckprofil 12668, am Mittelstoß vertikal am Flügel-Rahmenverbindung rahmen, ausgeklinkt, oben und unten stumpf gestoßen, auf den Flügelrahmen geklipst und verschraubt, mit Endkappen 13161

**Falzausbildung** 

Falzentwässerung im Falz 3 Schlitze 5 mm x 30 mm, nach außen 6 Schlitze 5 mm x

30 mm, mit Abdeckkappen

Falzdichtung (Material, Herstel-

ler, Eckausbildung)

Artikelnummern siehe Zeichnung

Abdichtung Bürstendichtung 10568, Perlonfasern mit dazwischen liegender Flügelrahmen / Blendrahmen Folie, Lieferant Ege Profil, 3-seitig umlaufend, auf Gehrung ge-

schnitten und stumpf gestoßen, raum- und außenseitig, unten und

oben horizontal, seitlich schließseitig vertikal

Mittelstoß: Bürstendichtung 3429, Perlonfasern mit dazwischen liegender Folie, Lieferant Ege Profil, vertikal laufend, oben und unten

stumpf gestoßen, raum- und außenseitig

Einextrudiertes Dichtprofil TPE, schwarz, Lieferant Ege Profil, vertikal laufend, oben und unten stumpf gestoßen, raum- und außen-

seitig

Trennung Kunststoffformteile 13162 mit Bürstendichtungen, oben und unten ,

Außenseite / Raumseite mit dem Blendrahmen verschraubt und mit spritzbarem Dichtstoff

abgedichtet

Druckausgleich 6 Bohrungen Ø 6 mm oben

Nachweis

Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit, Bedienkräfte, Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Blatt 3 von 10

Prüfbericht 102 37447/11 vom 8. Dezember 2008 Auftraggeber Ege Profil Tic. ve San. A.S., TR-Cigli/izmir



**Füllung** Mehrscheiben-Isolierglas, <u>4</u> / 16 / <u>4</u>

Einbau der Füllungen

Verglasungsdichtung (Material, Hersteller, Eckausbildung)

außen Einextrudiertes Dichtprofil, TPE, grau, Lieferant Ege Profil,

umlaufend, auf Gehrung geschnitten und verschweißt

innen Glashalteleiste 12648, mit anextrudierter Lippendichtung, auf

Gehrung geschnitten

Dampfdruckausgleich je Flügel unten 2 Schlitze 5 mm x 32 mm, oben 2 Bohrungen Ø 4

 $\mathsf{mm}$ 

Beschläge

Typ / Hersteller Schiebe-Beschlag, Laufschiene 3451, 3452, Laufwägen 13135,

Lieferant Ege Profil

Bänder / Lager je Flügel 2 Laufwägen Anzahl Verriegelungen je Flügel 3 schließseitig

max. Verriegelungsabstand 710 mm Stellung der Verriegelung Neutral Blatt 4 von 10


Prüfbericht 102 37447/11 vom 8. Dezember 2008

Auftraggeber Ege Profil Tic. ve San. A.S., TR-Cigli/izmir



## 1.2 Probekörperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschließlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale überprüft. Die Zeichnungen basieren auf unveränderten Unterlagen des Auftraggebers.



Zeichnung 1 Darstellung des Probekörpers

Blatt 5 von 10

Prüfbericht 102 37447/11 vom 8. Dezember 2008 Auftraggeber Ege Profil Tic. ve San. A.S., TR-Cigli/izmir



## 2 Durchführung

### 2.1 Probennahme

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber.

Anzahl 1

Anlieferung 06. November 2008 durch den Auftraggeber.

Registriernummer 24901/011

### 2.2 Verfahren

Grundlagen zur Prüfung

EN 1026 : 2000-06 Fenster und Türen – Luftdurchlässigkeit – Prüfverfahren
EN 1027 : 2000-06 Fenster und Türen – Schlagregendichtheit – Prüfverfahren
EN 12211 : 2000-06 Fenster und Türen – Widerstandsfähigkeit bei Windlast– Prüf-

verfahren.

EN 12046-1 : 2003-11 Bedienkräfte – Prüfverfahren – Teil 1: Fenster

EN 14609 : 2004-06 Fenster - Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen statische

Verwindung

Klassifizierungsnormen

EN 12207 : 2000-06 Fenster und Türen – Luftdurchlässigkeit – Klassifizierung
EN 12208 : 2000-06 Fenster und Türen – Schlagregendichtheit – Klassifizierung
EN 12210 : 2002-07 Fenster und Türen – Widerstandsfähigkeit bei Windlast– Klassi-

fizierung.

EN 13115 : 2001-07 Fenster – Klassifizierung mechanischer Eigenschaften – Verti-

kallasten, Verwindung und Bedienkräfte

Randbedingungen entsprechen den Normforderungen

Abweichung Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren bzw. den Prüf-

bedingungen.

#### 2.3 Prüfmittel

Fensterprüfstand Gerätenummer: 22200

Wegaufnehmer Gerätenummer: 22262 bis 22264

Kraftmessgerät Gerätenummer: 22960

## 2.4 Prüfdurchführung

Datum/Zeitraum 12. November 2008

Prüfer Dipl.-Ing. (FH) Benno Reichelt

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Stefan

Nachweis Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit, Bedienkräfte, Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Blatt 6 von 10 Prüfbericht 102 37447/11 vom 8. Dezember 2008 Auftraggeber Ege Profil Tic. ve San. A.S., TR-Cigli/izmir



# 2.5 Prüfreihenfolge

Nr.	Prüfung	Prüfnorm	Klassifizie- rungsnorm
1.	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	EN 14609	Anforderung ge- mäß EN 14351-1
2.	Bedienkräfte	EN 12046-1	EN 13115
3.	Luftdurchlässigkeit	EN 1026	EN 12207
4.	Schlagregendichtheit	EN 1027	EN 12208
5.	Widerstandsfähigkeit bei Windlast	EN 12211	EN 12210
	4.1 Durchbiegung		
	4.2 Wiederholter Druck/Sog		
6.	Wiederholung der Luftdurchlässigkeit	EN 1026	EN 12207
7.	4.3 Widerstandsfähigkeit bei Windlast – Sicherheitsversuch	EN 12211	EN 12210

Blatt 7 von 10

Prüfbericht 102 37447/11 vom 8. Dezember 2008 Auftraggeber Ege Profil Tic. ve San. A.S., TR-Cigli/izmir



2200 mm 2118 mm 2118 mm

# 3 Einzelergebnisse

Prüfprotokoll

Probekörper	Zweiflügelige Schiebetür	
Projekt-Nr.	102 37447	
Firma	Ege Profil	
System	SLIDING	
Rahmenmaterial	PVC-U weiß	
Prüfdatum	12. November 2008	
Prüfer	Stefan/Graf	
Probekörper-Nr.	24901/011	
Eingangsdatum	6. November 2008	
Herstelldatum	Oktober 2008	
Besucher	Frau Kale, Herr Demirel	

Blendrahmengröße	2000	x
Gangflügelgröße	993	×
Standflügelgröße	923	×
Probekörperfläche	4,4	m²
Fugenlänge	10,2	m
Flügelgewicht	ca. 50	kg
Temperatur	19,2	° C
Luftfeuchte	51,1	%
Luftdruck	966,0	hPa




Bild 1 Probekörperansicht

### 1 Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen nach EN 14609

Die Prüfung der Sicherheitsvorrichtung erfolgt mit 350N über eine Dauer von 60s. Am Probekörper dürfen keine Funktionsstörungen und Beschädigungen auftreteten.

Schwellenwert nach EN 14351	Anforderung erfüllt
Controller trader and trader	

## 2 Bedienkräfte - Prüfung nach EN 12046

Tabelle: Klassifizierung

Wiederstand gegen Bedienkräfte	Klasse 0	Klasse 1	Klasse 2
a) Schiebe- oder Flügelfenster	-	100 N	30 N
b) Beschläge			
Hebelgriffe (handbetätigt)	-	100 N oder 10 Nm	30 N oder 5 Nm
2) Fingerbetätigt	2	50 N oder 5 Nm	20 N oder 2 Nm

Tabelle: Messung der Bedienkräfte

Einzelmesswerte	1	2	3	Mittelwert
in Nm	3,8	3,6	3,7	3,7
schieben in N	46,8	44,4	45,7	45,6

Klassifizierung nach EN 13115	Klasse 1

Blatt 8 von 10

Prüfbericht 102 37447/11 vom 8. Dezember 2008

Auftraggeber Ege Profil Tic. ve San. A.S., TR-Cigli/izmir



### 3 Luftdurchlässigkeit - Prüfung nach EN 1026

Tabelle: Luftdurchlässigkeit bei Winddruck


Messwerte bei	Druckdifferenz	in Pa	50	100	150	200	250	300	450	600
Winddruck	Volumenstrom	m³/h	7,0	11,7	16,0	19,8	23,7	27,3	38,1	48,3
_	längenbezogen m	³/hm	0,69	1,15	1,57	1,94	2,33	2,68	3,74	4,74
	flächenbezogen m3	³/hm²	1,59	2,66	3,64	4,50	5,39	6,20	8,66	10,98


Tabelle: Luftdurchlässigkeit bei Windsog


Messwerte bei	Druckdifferer	ız in Pa	50	100	150	200	250	300	450	600
Windsog	Volumenstrom	m³/h	5,7	9,7	13,5	16,8	19,5	22,6	31,2	38,9
	längenbezogen	m³/hm	0,56	0,95	1,33	1,65	1,91	2,22	3,06	3,82
	flächenbezogen	m³/hm²	1,30	2,20	3,07	3,82	4,43	5,14	7,09	8,84

Tabelle: Luftdurchlässigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog

Taboliot Lattadroniacorgitoit ado mittorront von vintadracit and vintacog									
Mittelwert aus	Druckdifferenz in P	50	100	150	200	250	300	450	600
Windruck und Windsog	Volumenstrom m <sup>3</sup> /h	6,4	10,7	14,8	18,3	21,6	25,0	34,7	43,6
	längenbezogen m³/hm	0,62	1,05	1,45	1,80	2,12	2,45	3,40	4,28
	flächenbezogen m³/hm	1,44	2,43	3,35	4,16	4,91	5,67	7,88	9,91







**Diagramm:** Flächenbezogene Luftdurchlässigkeit (Druck und Sog)


Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit, Bedienkräfte, Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen


Blatt 9 von 10


Prüfbericht 102 37447/11 vom 8. Dezember 2008

Auftraggeber Ege Profil Tic. ve San. A.S., TR-Cigli/izmir









**Diagramm:** Flächenbezogene Luftdurchlässigkeit (Mittelwert aus Druck und Sog)

Tabelle: Messergebnisse

Referenzluftdurchlässigkeit bezogen auf die Fugenlänge	Q100 =	1,05 m³/hm
Referenzluftdurchlässigkeit bezogen auf die Gesamtfläche	Q100 =	2,44 m³/hm²
Luftdurchlässigkeit bezogen auf die Fugenlänge	Klasse	3
Luftdurchlässigkeit bezogen auf die Gesamtfläche	Klasse	3
Gesamtklassifizierung nach EN 12207	Klasse	3

Zur Klassifizierung werden die Werte aus Tabelle: "Luftdurchlässigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog" herangezogen.

#### 4 Schlagregendichtheit - Prüfung nach EN 1027

Es ist kein Wassereintritt bis einschließlich 50 Pa festgestellt worden.

Klassifizierung nach EN 12208	Klasse 2A	
-------------------------------	-----------	--

#### 5 Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Prüfung nach EN 12211

### 5.1 Prüfung der Durchbiegung bei Windlast

Maximaler Prüfdruck: ± 400 Pa 3 Druckstöße mit 440 Pa

 Tabelle: Maximale Durchbiegung zur Klassifizierung bei Stützweite I
 2118 mm

Klasse		maximal zulässige relative Durchbiegung in mm
Α	(1/150)	14,1
В	(1/200)	10,6
С	(1/300)	7,1

Tabelle: Messergebnisse der frontalen Durchbiegung in mm bei Winddruck / Windso

		Winddruck				Windsog					
1	Klasse	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Mossorgobnisso dor	p₁ in Pa	400	800	1200	1600	2000	-400	-800	-1200	-1600	-2000
Messergebnisse der	M1 in mm	4,0					-1,6				
frontalen Durchbiegung	M2 in mm	9,0					-8,1				
	M3 in mm	1,4					-1,5				
	f <sub>rel</sub> in mm	6,3					-6,6				
	I/f <sub>rel</sub>	336					-323				

Blatt 10 von 10

Prüfbericht 102 37447/11 vom 8. Dezember 2008

Auftraggeber Ege Profil Tic. ve San. A.S., TR-Cigli/izmir



Tabelle: Bleibende Verformung gemessen nach 60 Sekunden bei 0 Pa

		Druck	Sog
	M1 in mm	0,20	0,00
Bleibende	M2 in mm	0,10	0,00
Verformung	M3 in mm	0,00	-0,10
	f <sub>rel</sub> in mm	0,0	0.1

Legende

p<sub>1</sub> Prüfdruck

M1, M2, M3 frontale Lageänderung an den Messstellen M1, M2, M3

f frontale Durchbiegung

Klassifizierung nach EN 12210)	Klasse C1 / B1
Riassinzierung nach EN 12210	Niasse CI/DI

<sup>\*)</sup> Für die Klassifizierung ist die niedrigste Bewertung aus Winddruck und Windsog maßgebend

## 5.2 Prüfung bei Winddruck-Windsog Wechsellast

Tabelle: Klassifizierung

	Klasse	1	2	3	4	5
p <sub>2</sub>	Pa	200	400	600	800	1000
standgehalten		✓				

50 Zyklen bei p<sub>2</sub> ± 200 Pa

Es waren keine Funktionsstörungen festzustellen.

Klassifizierung nach EN 12210	Klasse 1
-------------------------------	----------

### 6 Wiederholung der Luftdurchlässigkeit - Prüfung nach EN 1026

Nach der Prüfung der Widerstandsfähigkeit bei Windlast mit den Prüfdrücken  $_1$  und  $p_2$  darf die Obergrenze der erreichten Klasse der Luftdurchlässigkeit nach EN 12207 (siehe Punkt 2 des Protokolls) um nicht mehr als 20 % überschritten werden.

Die Anforderungen wurden erfüllt.

### 5.3 Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Prüfung nach EN 12211 - Sicherheitsversuch

Tabelle: Klassifizierung

	,	Winddruck				ddruck Windsog					
	Klasse	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
$p_3$	Pa	600	1200	1800	2400	3000	-600	-1200	-1800	-2400	-3000
stand	dgehalten	<b>✓</b>					<b>✓</b>				

Der Sicherheitsversuch wurde mit g ± 600 Pa bestanden.

Klassifizierung nach EN 12210	Klasse 1

Tabelle: Klassifizierung

Durchbiegung bei Prüfdruck p *)	±	400 Pa	Klasse	C1 / B1
Prüfung bei wiederholtem Winddruck/-sog mit p bei	±	200 Pa	Klasse	1
Sicherheitsprüfung mit p bei	±	600 Pa	Klasse	1
Gesamtklassifizierung**) Widerstandsfähigkeit bei Win	dlast		Klasse	C1 / B1

<sup>\*)</sup> Für die Klassifizierung ist die niedrigste Bewertung aus Winddruck und Windsog maßgebend

ift Rosenheim

12. November 2008

<sup>\*\*)</sup> Für die Gesamtklassifizierung ist die niedrigste Bewertung jeder Einzelklasse maßgebend