Nachweis

Wärmedurchgangskoeffizient

Prüfbericht 402 30982/1



Auftraggeber

Ege Profil Tic. ve San. A.S. Atatürk Organize Sanayi Bölgesi

10003 Sokak No:5

Cigli - Izmir

Türkei

Grundlagen

EN 12412-2 : 2003-07 Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens - Teil 2: Rahmen

Kunststoffprofil, Profilkombination: Flügel- / Blendrahmen Produkt

zendow Bezeichnung

Blendrahmen: 70 mm

Flügelrahmen: 70 mm Bautiefe

116 mm Ansichtsbreite

> PVC- U / weiß Material


Stahl / verzinkt Aussteifung

Dicke: 24 mm

Einbautiefe: 15 mm Füllung

Besonderheiten

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis des Wärmedurchgangskoeffizienten $U_{\rm f}$.

Wärmedurchgangskoeffizient



 $U_{\rm f} = 1.4 \; {\rm W/(m^2 \cdot K)}$



ift Rosenheim 20. März 2006

Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH) Stv. Prüfstellenleiter Wärmeschutz ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Hans-Jürgen Hartmann, Dipl.-Ing. (FH) ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Gegen-

Die Prüfung des Wärmedurchgangskoeffizienten ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 5 Seiten

- Gegenstand
- Durchführung
- Einzelergebnisse

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath Dr. Jochen Peichl

Geschäftsführer

Prüfbericht 402 30982/1 vom 20. März 2006

Auftraggeber Ege Profil Tic. ve San. A.S., TR-Cigli - Izmir



1 Gegenstand

1.1 Probekörperbeschreibung

Produkt Kunststoffprofil, Profilkombination: Flügel- / Blendrah-

men

Hersteller Ege Profil Tic. ve San. A.S.
Herstelldatum November / Dezember 2005

Produktbezeichnung / Systemname zendow

Material PVC- U / weiß

Blendrahmen

Querschnitt (B x D) 64 mm x 70 mm

Nummer 12601 Aussteifungsprofil Nummer 12992

Flügelrahmen

Querschnitt (B x D) 80 mm x 70 mm

Nummer 12611 Aussteifungsprofil Nummer 13073

zusätzlich C-Profil: ca. 9 mm x 9 mm x 10 mm

Materialdaten im Aussteifungsbereich

Aussteifung

Material Stahl / verzinkt

Einlage -Material -Wärmeleitfähigkeit in W/(m · K) -
Geometrische Merkmale der Aussteifung

Ansichtsbreite der Aussteifungen Σb_{max} 49 mm

Zusätzliche geometrische Merkmale

Ansichtsbreite Profil bzw. Kombination B 116 mm Verhältnis $\Sigma b_{\rm max}/B$ 0,42

Füllung

Dicke des Dämmpaneels (Füllung) $d_{\rm p}$ 24 mm Einbautiefe Dämmpaneel im Falz $b_{\rm p}$ 15 mm

Besonderheiten --

Artikelbezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben und Angaben zu Materialeigenschaften sind Angaben des Auftraggebers.

Q:\GBB_Bauphysik\PROJEKTE\402\30982 ege\40230982_01.doc



1.2 Probekörperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschließlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale überprüft. Die Darstellungen basieren auf Unterlagen des Auftraggebers.




Bild 1 Darstellung

2 Durchführung

2.1 Probennahme

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber.

Länge 1480 mm

Anzahl 4

Anlieferung 08. Dezember / 21. Dezember 2005 durch den Auftraggeber

Registriernummer 19293 / 19378

2.2 Verfahren

Grundlagen

EN 12412-2: 2003-07 Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Ab-

schlüssen - Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizien-

ten mittels des Heizkastenverfahrens - Teil 2: Rahmen

Nachweis Wärmedurchgangskoeffizient

Blatt 4 von 5

Prüfbericht 402 30982/1 vom 20. März 2006

Auftraggeber Ege Profil Tic. ve San. A.S., TR-Cigli - Izmir



Randbedingungen Entsprechen den Normforderungen

Abweichung Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren bzw. den

Prüfbedingungen

2.3 Prüfmittel

Geregelter Heizkasten Gerätenummer: 22762

Außenabmessungen Breite 3 m, Höhe 3 m, Tiefe 2,3 m

Emissionsgrad der Innen-

flächen $\mathcal{E}_{\text{n}} \geq 0,95$ Position des Probekörpers vertikal Richtung des Wärmestroms horizontal

Messfühleranordnung entsprechend EN 12412-2 : 2003-07

2.4 Prüfdurchführung

Datum/Zeitraum 1. März 2006 Prüfer Konrad Huber

3 Einzelergebnisse

| | Bezeichnung | | |
|-------------------|--|------------------------|---------|
| $	heta_{ m ci}$ | Lufttemperatur Warmseite | °C | 22,0 |
| $	heta_{ m ce}$ | Lufttemperatur Kaltseite | °C | 2,6 |
| $	heta_{ m ni}$ | Umgebungstemperatur - warm | °C | 22,3 |
| $	heta_{ m ne}$ | Umgebungstemperatur - kalt | °C | 2,6 |
| $v_{\rm i}$ | Luftgeschwindigkeit innen (Luftstrom nach unten) | m/s | ca. 0,1 |
| $v_{ m e}$ | Luftgeschwindigkeit außen (Luftstrom nach unten) | m/s | 1,7 |
| | Eingangsleistung in Hot Box | W | 44,1 |
| $q_{ m sp}$ | Wärmestromdichte über den Probekörper | W/m ² | 27,2 |
| $R_{\rm s,t}$ | Wärmeübergangswiderstand gesamt | m ² · K/W | 0,184 |
| $U_{ m f}$ | Messwert $U_{ m f}$ | W/(m ² · K) | 1,4 |
| $\Delta U_{ m f}$ | Messunsicherheit | W/(m² · K) | 0,05 |



Diagramme mit Ergebnissen der Kalibriermessung




Bild 2 Wärmedurchlasswiderstand Umfassungsrahmen




Bild 3 Gesamtwärmeübergangswiderstand




Bild 4 Konvektionsanteil

ift Rosenheim 20. März 2006